



1




Перед монтажом проверьте, чтобы внешний диаметр шланга соответствовал размеру "OD". Максимально допустимое отклонение в целях безопасности $\pm 0,5$ mm

Before assembly please check whether the outer diameter of the hose conforms with the "OD" measure listed overleaf. Maximum tolerance for safe assembly $\pm 0,5$ mm


2




3




4



5



6




7



После монтажа штуцера проверьте, виден ли торец шланга через контрольное отверстие

After assembly of the hose tail please check whether you can see the end of hose through the control opening

8



Рабочий-монтажник отвечает за испытание шланга на электропроводимость

The assembler is responsible for the testing of the electrical conductivity of the hose line